

參考編號：ABC-00010

聯合巡查紀錄

項目名稱：**ABC 大廈**

項目地址：**九龍汝州西街 777 – 783 號地下 B 室**

合約編號：**ABC-44100098**

巡查日期：**xxxx 年 xx 月 xx 日**

時間：**2:30pm**

客戶：**xxx 先生**

顧問(如有)：**xxx 先生**

承建商代表：**xxx 先生**

巡查項目：**驗收防火門/完成前驗收**

| 項目 | 位置 | 照片參考編號 | 缺陷內容 | 備註 |
|-----|-----|-----------|------|----|
| 防火門 | 1 樓 | Photo-001 | 玻璃裂紋 | |

| 未完成項目 | 位置 | 照片參考編號 | 備註 |
|-------|----|-----------|----|
| 防火門 | 天台 | Photo-002 | |

跟進：

XXXXXXXXXX

項目照片

Photo-001



Photo-002



| 客戶簽署 | 顧問(如有)簽署 | 承建商代表簽署 |
|------|----------|---------|
| | | |

*例子以紅色顯示